

ВЪЗМОЖНИ ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТА С КИСЛОРОД!

Кислородът е безцветен, без мирис, без вкус, поддържа горенето.


Невидим е, но при висока концентрация във въздуха може да предизвика запалване и експлозия.

Съхранение: Съхранявайте бутилки винаги с навити предпазни капачки, укрепени срещу падане и далеч от запалими вещества, материали, статично електричество и източници на топлина!

Проветряване: Проветрявайте редовно помещенията, следете концентрацията на кислород в затворени помещения! С повишено внимание при използване на отоплителни уреди!

Не пушете, не използвайте открит пламък! Ако сте били в обогатена на кислород зона, проветрете дрехите си на открито поне за 15 минути преди да пушите или да приближавате източници на запалване!

Проверка: Проверявайте за изтичане на газ, пукнатини и нередности в оборудването!



Лични предпазни средства: Използвайте чисти лични предпазни средства и дрехи, съгласно изискванията за работа с кислород!

Работа: При работа с кислородни бутилки винаги укрепвайте бутилките, подсигурете ги срещу падане, не ги покривайте с текстилни и други предмети, отваряйте и затваряйте вентилите плавно!

Оборудване: Проверявайте оборудването и кислородните бутилки за омасляване и следи от грес, масло или други мазнини!